

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：_____ 石狮市锦蚶路公路工程 _____

项目编号：_____

建设地点：_____ 石狮市 _____

验收单位：_____ 石狮共富交通建设开发有限公司 _____

2020 年 7 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	石狮市锦蚶路公路工程	行业类别	生产建设类项目
主管部门 (或主要投资方)	石狮共富交通建设开发有限公司	项目性质	建设类项目
水土保持方案批复机关、文号及时间	2019年12月11日, 石狮市交通建设有限责任公司取得石狮市城市管理局关于《石狮市锦蚶路公路工程水土保持方案的复函》(狮城管审函[2019]41号)		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	2016年4月, 石狮市经济局关于石狮市锦蚶路公路工程初步设计及概算的批复(狮经计〔2016〕46号)		
项目建设起止时间	2017年10月15日~2020年7月20日		
水土保持方案编制单位	厦门市益绿水保工程技术咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司		
水土保持施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
水土保持监理单位	宁波交通工程咨询监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司		

二、验收意见

根据水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2017〕365号），主体工程建设完工后，建设单位按照有关要求自主开展水土保持设施验收，2020年7月30日，石狮共富交通建设开发有限公司组织开展石狮市锦蚶路公路工程水土保持设施验收工作，参加验收的有石狮共富交通建设开发有限公司（建设单位）、泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司（水土保持监测单位）、中国建筑第七工程局有限公司（施工单位）、宁波交通工程咨询监理有限公司（监理单位）等单位的代表共4人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及代表察看了工程现场，根据资料，听取建设单位关于水土保持工作落实情况、水土保持监测单位关于水土保持监测情况的汇报。经讨论和研究，验收意见如下：

（一）项目概况

石狮市锦蚶路公路工程该工程起点与现状石祥路平交，路线走向由北向南，与环镇路、永祥路、后山大道、东方大道等现状道路交叉，设计终点与现状沿海大通道平交，路线全长2.642km，按一级公路（具备城市道路功能）标准建设，设计速度60km/h，道路宽度50m。

本工程总占地面积约19.06hm²；其中主体工程永久占地为18.46hm²，临时占地0.60hm²。

（二）水土保持方案批复情况

2019年12月11日，取得石狮市城市管理局关于《石狮市锦蚶

路公路工程水土保持方案的复函》（狮城管审函[2019]41号）。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

水土保持方案经水行政主管部门批复后，初步设计单位将水土保持方案中的内容一并纳入主体工程设计中。

（四）水土保持监测情况

已委托泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司对本项目进行水土保持监测，监测单位根据监测规程及相关技术规范完成了监测的工作，根据监测报告结论，项目水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量达到设计标准，各项水土流失防治指标达到了水土防治水土流失目标值，其中水土流失治理度达到 **97.46%**，渣土防护率达到 **98.80%**，土壤流失控制比达到 **1.67**，表土保护率达到 **99.26%**，林草植被恢复率达到 **99.81%**，林草植被覆盖率达到 **28.08%**，各项水保设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2020年7月，建设单位委托泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司开展了水土保持设施验收报告的编制工作，经过现场查验及资料复核，于2020年7月底完成了《石狮市锦蚶路公路工程水土保持设施验收报告》，验收报告结论：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，履行了水土保持法定义务；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，运行正常，后续管理维护责任落实，项目水土保持设施具备验收条件，同意该项目水土保持设施通过竣工验

收。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目建设过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值；各项水土保持措施实施情况基本符合水土保持要求，同意该项目水土保持设施通过竣工验收。

（七）后续管护要求

该项目水土保持设施专项验收通过后，建设单位要进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员名单

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	李骏	石狮共富交通建设开发有限公司	项目负责人		建设单位
成员	王磊鑫	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司	技术员		验收报告编制单位
	庄雅丽	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司	技术员		监测单位
	钱广	宁波交通工程咨询监理有限公司	总监		监理单位
	林勤	中国建筑第七工程局有限公司	总工		施工单位