

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称: 泉州海景国际花园荣域

项目编号: 泉丰农审[2019]38号

建设地点: 泉州市丰泽区

验收单位: 泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司

2020年9月19日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	泉州海景国际花园荣域	行业类别	生产建设类项目
主管部门 (或主要投资方)	泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司	项目性质	新建建设类项目
水土保持方案批复机关、文号及时间	2019年11月7日, 泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司取得《泉州市丰泽区农业农村局和水利局关于泉州海景国际花园荣域水土保持方案的批复》(泉丰农审[2019]38号)		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2017年5月17日~2020年8月30日		
水土保持方案编制单位	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司		
水土保持施工单位	福建省东霖建设工程有限公司		
水土保持监理单位	福建新时代项目管理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司		

二、验收意见

根据水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2017〕365号），主体工程建设完工后，建设单位按照有关要求自主开展水土保持设施验收，2020年9月19日，泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司组织开展泉州海景国际花园荣域水土保持设施验收工作，参加验收的有泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司（建设单位）、泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司（水土保持监测及验收单位）、福建省东霖建设工程有限公司（施工单位）、福建新时代项目管理有限公司（监理单位）等单位的代表共6人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及代表察看了工程现场，根据资料，听取建设单位关于水土保持工作落实情况、水土保持监测单位关于水土保持监测情况的汇报。经讨论和研究，验收意见如下：

（一）项目概况

泉州海景国际花园荣域位于位于泉州市丰泽区东海街道中芸洲海景国际花园，基地北侧为海景国际花园十一组团，西侧为海景国际九组团，东侧为游艇码头，南侧为晋江流域。

项目规划用地面积 28511m²，总建筑面积 65210.54m²，其中计容建筑面积 45357.00m²，不计容建筑面积 19853.54m²，建筑占地面积 7854.02m²，建筑密度 27.55%，容积率 2.29，绿化面积 8838.41m²，绿地率 31%。

项目建设内容包括 5 幢 7 层中高层住宅、5 幢 5~6 层多层住宅、

一层地下室停车场、广场、道路、绿化及相应配套用房等。

本项目总占地面积 32011m²，其中永久占地面积 28511m²，临时占地面积 5600m²（其中施工场地区 3500m²，位于用地红线外；临时堆土场区 1800m²，位于用地红线内；淤泥干化场区 300m²，位于用地红线内）。

（二）水土保持方案批复情况

2019 年 11 月 7 日，泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司取得《泉州市丰泽区农业农村和水利局关于泉州海景国际花园荣域水土保持方案的批复》（泉丰农审[2019]38 号）。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

水土保持方案经水行政主管部门批复后，初步设计单位将水土保持方案中的内容一并纳入主体工程设计中。

（四）水土保持监测情况

已委托泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司对本项目进行水土保持监测，监测单位根据监测规程及相关技术规范完成了监测的工作，根据监测报告结论，项目水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量达到设计标准，各项水土流失防治指标达到了水土防治水土流失目标值，其中水土流失治理度达到 99.65%，土壤流失控制比达到 1.25，渣土防护率达到 99%，表土保护率不做评价，林草植被恢复率达到 99.91%，林草植被覆盖率达到 38.54%，各项水保设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2020年8月，建设单位委托厦门仁铭工程顾问有限公司开展了水土保持设施验收报告的编制工作，经过现场查验及资料复核，于2020年10月底完成了《泉州海景国际花园荣域水土保持设施验收报告》，验收报告结论：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，履行了水土保持法定义务；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，运行正常，后续管理维护责任落实，项目水土保持设施具备验收条件，同意该项目水土保持设施通过竣工验收。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目建设过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值；各项水土保持措施实施情况基本符合水土保持要求，同意该项目水土保持设施通过竣工验收。

（七）后续管护要求

该项目水土保持设施专项验收通过后，建设单位要进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员名单

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	林华	泉州市碧桂园海景房地产开发有限公司	项目负责人		建设单位
成	许增灵	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司	技术员		验收报告 编制单位
员	王磊鑫	泉州市源顺水土保持技术咨询有限公司	技术员		监测单位
员	黄敬扬	福建新时代项目管理有限公司	总监		监理单位
员	洪志山	福建省东霖建设工程有限公司	总工		施工单位